

Kirjeldus

Tegu on kvaliteetsete valgete vahade seguga, mis annab pindadele suurepärase läike, ei eralda aure ega tekita ebameeldivat lõhna. Tootel on meeldiv kreemjas konsistents, mistõttu on seda lihtne seinalle kanda. Vaha on olemuselt värvitu ning rõhutab töödeldud pinna algset värvitooni vaid kergelt, lisades pinnale sügavust.

Ei kolletu aja jooksul, hõlbustab pindade puhastamist ja hooldamist, kaitstes neid mustuse, veepritsmete ja vananemise eest.

Aluspind

Toode on mõeldud kõikidele pindadele, mida on võimalik vahatada. Töödeldav pind peab olema sile ning puhas, kuiv, stabiilne (mittepuudenev), soola- ja niiskusevaba ning ilma õli- või rasvajälgedeta.

Enne suurte pindade töötlemist on soovitatav teha proov väiksemale näidispinna. See aitab hinnata aluspinna imavust, võimalikke värvimuutusi ja materjalide omavahelist koostoimet.

Tingimused

Vaha tuleb kanda täielikult kuivadele seintele plastikliibi, pintsli või lihtsalt pehme lapiga.

Mitte kanda vaha pinnale liiga paksult ning eemaldada alati ülejäägid.

Poleerimine toimub puhta ebemevaba lapiga või poleerimismasinaga.

Kuivamisaeg

Kui ümbritsev temperatuur on soe ja kuiv, hakkab toode kuivama 15–30 minutiga; külma ja niiske ilma korral kulub kauem aega.

Kuivamisfaasis poleeritakse pinda pehme, võimalusel villase lapiga.

Toodet on soovitatav kanda pinnale temperatuuril vahemikus 15°–30 °C.

Kui kasutate poleerimismasinat, ole äärmiselt ettevaatlik, sest liiga suur surve puhul ja liiga kõrgete pööretega võid viimistlust kahjustada.

Vaha võib kergelt viimistletud pinna tooni muuta.

Kulu

Katvus:

30–50 m²/l

3–5 m²/100ml

Kulu on ligikaudne ning võib varieeruda sõltuvalt pealekandmisviisist ja töödeldava pinna imavusest.

Segu valmistamine

Kasutusvalmis. Juhul kui toode tundub liiga paks, võib seda lahjendada vähese puhta veega – see muudab pealekandmise veelgi lihtsamaks ja sujuvamaks.

Ladustamine

Hoida tihedalt suletud originaalpakendis. Nõuetekohasel säilitamisel jahedas ja kuivas kohas ning kaitstuna külmumise eest säilitab see oma tehnilised omadused vähemalt 12 kuud.

Ümbritsev õhutemperatuur peab olema minimaalselt +5 °C kuni +30 °C.

Ohutus

Pealekandmise ajal tagada piisav ventilatsioon.

Vältida kokkupuudet silmadega. Kokkupuute korral loputada koheselt ja rohke veega.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.