

Kirjeldus	Stucco läikpahtel on valmistatud kõrgekvaliteetsetest kohalikest mineraalsetest materjalidest ja selle valmistamiseks on inspiratsiooni saadud luksuslikust Veneetsia meistrite väljatöötatud marmorit imiteerivast viimistluskihist. Õige tehnika korral saavutatakse paari õhukese lubja kihiga kumav Veneetsia pahtli laadne läikpind. Stucco on saadaval kuivseguna (Koostis: peen liiv, lubi (klass CL 90), metüütselluloos).						
Kasutus	Kasutatakse lubi- jt mineraalkrohvide viimistlemiseks sisetingimustes, kaasa arvatud niisketes ruumides. Sobib samuti kips-, kipskiudplaadi viimistlemiseks. Ei sobi päris veekindla viimistlusena (dušinurka) ega püsivalt niiskesse keskkonda (24/7), ent on pritsmekindel ja vetthüljav pinnaviimistlus.						
Värvivalik	Valge. Võimalik on toonida kõigi lubjapüsivate looduslike pigmentidega.						
Omadused	Stucco pahtel pärsib hallituste teket, sobib allergikutele, on vaba kahjulikest saasteainetest ning pind jääb antistaatiline. UKU Stucco on hea pinnatugevuse, plastilisuse ja nakkuvusega veeauru läbilaskev materjal.						
Aluspind	Aluspind peab olema ühtlaselt tasane, kuiv, imav ja kindlasti puhas tolmust, värvidest ja määrdeainetest (õlid, rasvad jne). Kõik aluspinna ebatasasused joonistuvad välja pinnaviimistluse käigus, seega sõltub aluspinna tasasusest lõppviimistluse kvaliteet.						
Tingimused	Aluspinna ja ümbritseva õhu temperatuur peaks olema kõrgem kui 5°C. Lubi karboniseerub niiskuse mõjul, seetõttu tuleb vältida pinna liigkiiret kuivamist (oht pragude tekkeks). Soovitame pinna kruntida UKU krundiga ja vahetult enne paigaldamist üle niisutada.						
Töövahendid	Jaapani kellu, veneetsia kellu, plastist pahtlilabidad (silumiseks), pintsel, seep.						
Segu valmistamine	Ühele (2,5 kg) kotile kuivsegule lisada X liitrit puhast vett ja segada põhjalikult läbi. Kõige parem on segu valmistada krohvimisele eelneval päeval, minimaalselt võiks segu enne kasutamist seista 1 h. Pärast seismist tuleb krohv uuesti läbi segada.						
Paigaldus I kiht	Kanna peale esimesene kiht võimalikult ühtlase kihina, erisuunaliste liigutustega jälgides tekkivat mustrit. Esimest kihti ei poleerita. Tõmba kelluga maha kõik üleliigne muust pinnast kõrgemal olev segu. Ühtlusta. Jäta seisma vähemalt paariks tunniks.						
Paigaldus II kiht	Peale esimese kihi nähtavat karboniseerumist (ning heledamaks muutumist) saab kanda peale järgmise kihi/kihid. Jälgi taas segu pealekandmise suunda ja tekkivat mustrit. Püüa saavutada võimalikult ühtlane kihipaksus. Hoiu kella puhas ja ära lase materjalil rulluda kihtide vahel. Kui pind on üleni kaetud, tuleks seda ühtlustada plastist silutega enne poleerima asumist. Vastavalt vajadusele paigaldada materjali 1-2 kihis. Valmis pind poleerida (erisuunaliste liigutustega) kelluga, kuni saavutad sügava tooni oma seinale ja loomuliku läike.						
Lõppviimistlus	Peale viimase kihi stucco pahtli paigaldamist ja silumist, karboniseerimisjärgus tahenenud pahtlile kanda peale pehme laia pintsliga vedelseep, et tekiks pritsmekindel kiht (enne 24 h möödumist). Jälgida, et pintsliga ei tõmba mustrit laiali (märk sellest, et seebi pealekandmiseks on veel vara). Lõppviimistluseks soovitame läikpinna ka vahatada (selleks sobib karnauubavaha, mida on lihtne käsitleda). Kõrgläike saavutamiseks tuleks pind peale vahatamist täies ulatuses poleerida. Vahatamise ja seebi pealekandmise vahe peaks olema 4-7 päeva.						
Hooldus	Stucco läikpahtel on antistaatiline ega kogu tolmu. Vastavalt vajadusele tuleb aeg-ajalt järelhooldusena vahakihti uuendada.						
Materjali kulu	0,4-0,6 kg/1 m ²						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAKEND</th> <th>KATVUS / KIHIPAKSUS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,5 kg</td> <td>ca 5 m² / 0,3 mm</td> </tr> <tr> <td>10 kg</td> <td>ca 20 m² / 0,3 mm</td> </tr> </tbody> </table>	PAKEND	KATVUS / KIHIPAKSUS	2,5 kg	ca 5 m ² / 0,3 mm	10 kg	ca 20 m ² / 0,3 mm
PAKEND	KATVUS / KIHIPAKSUS						
2,5 kg	ca 5 m ² / 0,3 mm						
10 kg	ca 20 m ² / 0,3 mm						
Ohutus	Lubi on söövitava toimega. Vältida tolmu sissehingamist, kokkupuudet nahaga ja silma sattumist. Soovitav on kasutada kaitseprille ja -riietust. Silma sattumisel pesta füsioloogilise lahusega.						
Säilitamine	Säilitada kuivades tingimustes.						